



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI E GUIDE IDROFILICHE OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.C. RADIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – GARA N. 7787404 – CIG VARI.

II° VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore quindici e quaranta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti in videoconferenza i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millecentocinquantasette del ventotto agosto duemilaventi:

Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Simone	BONGIOVANNI	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
Dr.	Enrico	PEANO	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE

Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	--------	---------	---	-------------------------------

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata, procede all’analisi dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione qualitativa nonché alla loro successiva trasformazione in punteggi, sulla base dei pesi attribuiti ai singoli sub-criteri stabiliti dall’art. 19 del Disciplinare di gara.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:



LOTTO 1					DITTA CARDINAL		DITTA MEDITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					TEMPO AQUA 4F 452435H0		MARINER ANG11707101		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF-ZB4410GM ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.2	1	0.4	2	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.6	9
		1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.4	2	0.4	2	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	29 (*)		30 (**)		47	

(*) La Ditta Cardinal Health Italy 509 Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 2					DITTA CARDINAL		DITTA COOK ITALIA		DITTA MEDITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					TEMPO AQUA 5F- 452543V0		CATETERI CON PUNTA BEACON® HNBR5.0-35-100- P-NS-C1		MARINER ANG11708501		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF-XB4510GM ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	10	0.4	4	0.8	8	0.4	4	0.6	6
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.2	1	0.8	4	0.4	2	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.8	12	0.4	6	0.6	9
		1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.8	8	0.4	4	0.6	6
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.8	12	0.4	6	0.8	12
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	29 (*)		53		30 (*)		47	

(*) La Ditta Cardinal Health Italy 509 Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 3					DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA SELEFAR	
					RUBICON SUPPORT CATHETER H74939239018091 / 39239-01809		TERUMO NAVICROSS CF WSNA35093HM	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	10	0.6	6	0.8	8
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3
		1.3	<i>Radiopacità</i>	15	0.4	6	0.6	9
		1.4	<i>Portanza</i>	10	0.4	4	0.8	8
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.2	1	0.6	3
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	15	0.4	6	0.8	12
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	32 (*)		49	

(*) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 4

Deserto



LOTTO 5					DITTA SELEFAR	
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RFGA32183M	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9
		1.4	Portanza	5	0.8	4
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	15	1	15
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6
		Totale		70	57	



LOTTO 6					DITTA AB MEDICA		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COLMA		DITTA COOK		DITTA INNOVA HTS		DITTA MED ITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEFAR	
					3/K2AGUIDA000 13 ---		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146151B1 / 46-151B ...		POSEIDON HY-N-S-ST- 035-D-150		ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HPW-35-150		POSEIDON HY- N-S-ST-035-D-150 ...		APT MEDICAL 10S13515		TERUMO RADIFOCUS GLIDECATH RF- GA35151M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	Manca diametro da 0,038 inch	0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.6	3	0.8	4	
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9		0.6	9	0.6	9	0.6	9	
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.6	Qualità del materiale	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6		0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6		0.6	6	0.6	6	0.6	6	
		Totale		70	33 (*)		34 (**)		33 (***)		Non conforme	33 (****)		34 (*****)		57		

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto non conforme in quanto privo del diametro da 0.038 inch. richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Colma Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*****) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 7					DITTA AB MEDICA		DITTA BOSTON SCEINTIFIC		DITTA COLMA		DITTA COOK ITALIA		DITTA INNOVA HTS		DITTA MED ITALIA BIOMEDICA		DITTA SELEPAR	
					3/K2AGUIDD0 0023 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146152B1 / 46-152B		POSEIDON Y- N-S-ST-035-D- 180		ROADRUNNER ® UNIGLIDE™ / HiWIRE™ HW-35-180 ...		POSEIDON HY-N-S-ST-035- D-180		APT MEDICAL 10S13518		TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RFGA35181M	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	Manca diametro da 0,038 inch	0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.6	3	0.8	4	
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9		0.6	9	0.6	9	0.6	9	
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.6	3	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2		0.4	2	0.4	2	0.8	4	
		1.6	Qualità del materiale	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6		0.4	6	0.4	6	1	15	
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6		0.6	6	0.6	6	0.6	6	
	Totale			70	33 (*)		34 (**)		33 (***)		Non conforme	33 (****)		34 (*****)		57		

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto non conforme in quanto privo del diametro da 0.038 inch. richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(**) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Colma Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*****) La Ditta Med-Italia Biomedica Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 8					DITTA ABBOTT		DITTA COOK		DITTA SELEFAR	
					HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HiWire™ HW-35-180		TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M REGK35183M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	No punta preformabile		No punta preformabile		1	15
		1.2	Atraumaticità	5					0.8	4
		1.3	Radiopacità	15					0.6	9
		1.4	Portanza	5					0.8	4
		1.5	Resistenza alle pieghe	5					0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	15					1	15
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10					0.6	6
		Totale		70					Non conforme	Non conforme



La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha offerto un prodotto con punta non preformabile e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

La Ditta Cook Italia Srl ha offerto un prodotto con punta non preformabile e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 9					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT MEDICAL		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COOK ITALIA		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC	
					3/K2AGUIDD000 33 3/K2AGUIDA000 33		HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFLA M00146154B1 / 46- 154B		ROADRUNNER® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HPW-35-260		POSEIDON HY- N-S-ST-035-D-260		AQWIRE A181501	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.6	9	0.4	6	0.4	6
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.4	2
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	5	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.6	Qualità del materiale	15	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.4	6
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	33 (*)		33 (**)		34 (***)		37		33 (****)		33 (*****)	

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



(***) La Ditta Boston Scientific Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*****) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 10					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOITT		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA COOK		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC		DITTA SELEFAR	
					3/K2AGUIAS00 012 3/K2AGUIDS00 030		HYDROSTEER 408009 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146309B1 / 46-309B ...		ROADRUNNER ® UNIGLIDE™ / HIWIRE™ HWAS-35-180		CONGER HXA-035-180 HXS-035-180 ...		AQWIRE A181501		TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M RF+PA35183M ...	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE		VALUTAZIONE	
						PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI		PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6	0.6	6	0.4	4	0.4	4	1	10
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2	0.4	2	0.6	3	0.6	3	0.4	2	0.4	2	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.4	6	0.6	9	0.4	6	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale			70	33 (*)	33 (**)		39		36		33 (***)		33 (****)		55	



(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(****) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

LOTTO 11						DITTA AB MEDICA		
						3/K2AGUIAS00021 3/K2AGUIDS00031		
N	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Scorrevolezza		10	0.4	4
			1.2	Atraumaticità		5	0.4	2
			1.3	Radiopacità		15	0.6	9
			1.4	Portanza		15	0.6	9
			1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.4	2
			1.6	Qualità del materiale		10	0.6	6
			1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6
			Totale					70



LOTTO 12					DITTA AB MEDICA		DITTA ABBOTT		DITTA BOSTON SCIENTIFIC		DITTA INNOVA HTS		DITTA MEDTRONIC	
					3/K2AGUIAS00013 3/K2AGUIDS00040		HYDROSTEER GUIDE IDROFILICHE 408005 ...		ZIPWIRE GUIDA IDROFILA M00146317B1 / 46- 317B		POSEIDON HY-N-S-ST-035-H-260		AQWIRE A181501	
N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	0.4	4	No stiff		0.6	6	0.4	4	0.4	4
		1.2	Atraumaticità	5	0.4	2			0.6	3	0.4	2	0.4	2
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9			0.6	9	0.6	9	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.4	6			0.6	9	0.4	6	0.4	6
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.4	2			0.4	2	0.4	2	0.4	2
		1.6	Qualità del materiale	10	0.4	4			0.4	4	0.4	4	0.4	4
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6			0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	33 (*)		Non conforme		39		33 (**)		33 (***)	

La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha offerto un prodotto non stiff e pertanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(*) La Ditta AB Medical Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Innova HTS Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(***) La Ditta Medtronic Italia Spa ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 13					DITTA SELEFAR		
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M NV-GA35403M		
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza		10	1	10
		1.2	Atraumaticità		5	0.8	4
		1.3	Radiopacità		15	0.6	9
		1.4	Portanza		15	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale		10	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6
		Totale				70	55

LOTTO 14					DITTA SELEFAR	
					TERUMO RADIFOCUS GUIDEWIRE M NV-PA35043M	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	10	1	10
		1.2	Atraumaticità	5	0.8	4
		1.3	Radiopacità	15	0.6	9
		1.4	Portanza	15	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6
		Totale			70	55



LOTTO 15					DITTA ABBOTT HI-TORQUE COMMAND 2078172 ...		DITTA EMOPASS GLADIUS PPW14R100S		DITTA SELEFAR TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA14181CM	
					VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 16						DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR		
						HI-TORQUE COMMAND 2078172 ...		GLADIUS PPW14R300S ...		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA14301CM		
N°	CRITERIO VALUTAZIONE	DI	N.	SOTTOCRITERIO VALUTAZIONE	DI	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità		1.1	Scorrevolezza		15	0.4	6	0.4	6	1	15
			1.2	Atraumaticità		5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
			1.3	Radiopacità		10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
			1.4	Portanza		15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
			1.5	Resistenza alle pieghe		5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
			1.6	Qualità del materiale		10	0.6	6	0.6	6	1	10
			1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze		10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
			Totale				70	34 (*)		34 (**)		57

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 17					DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE COMMAND 18 1013784 ...		GLADIUS PPW18R100S		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA18181CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	Radiopacità	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 18					DITTA ABBOTT		DITTA EMOPASS		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE COMMAND 18 1013784 ...		GLADIUS PPW18R300S		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA FA18301CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		34 (**)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

(**) La Ditta Emopass Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 19					DITTA ABBOTT		DITTA SELEFAR	
					HI-TORQUE SUPRA CORE 35 1002703 ...		TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA CS35185CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	<i>Scorrevolezza</i>	15	0.4	6	1	15
		1.2	<i>Atraumaticità</i>	5	0.6	3	0.8	4
		1.3	<i>Radiopacità</i>	10	0.4	4	0.6	6
		1.4	<i>Portanza</i>	15	0.4	6	0.8	12
		1.5	<i>Resistenza alle pieghe</i>	5	0.6	3	0.8	4
		1.6	<i>Qualità del materiale</i>	10	0.6	6	1	10
		1.7	<i>Gamma conformazione punte e lunghezze</i>	10	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.



LOTTO 20					DITTA ABBOTT HI-TORQUE SUPRA CORE 35 1002703		DITTA SELEFAR TERUMO RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE RA CS35265CM	
N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	N.	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	D	VALUTAZIONE	PUNTI	VALUTAZIONE	PUNTI
1	Qualità	1.1	Scorrevolezza	15	0.4	6	1	15
		1.2	Atraumaticità	5	0.6	3	0.8	4
		1.3	Radiopacità	10	0.4	4	0.6	6
		1.4	Portanza	15	0.4	6	0.8	12
		1.5	Resistenza alle pieghe	5	0.6	3	0.8	4
		1.6	Qualità del materiale	10	0.6	6	1	10
		1.7	Gamma conformazione punte e lunghezze	10	0.6	6	0.6	6
		Totale		70	34 (*)		57	

(*) La Ditta Abbott Medical Italia Srl ha ottenuto un punteggio relativo al criterio “Qualità del sistema” che non ha raggiunto la soglia minima di sufficienza tecnica corrispondente a 35 punti prevista dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara. La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

Essendo le ore sedici e minuti cinquanta la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Dr.	Riccardo	DUTTO	Dirigente S.C. Farmacia – A.O. S.CROCE e CARLE	- PRESIDENTE
Dr.	Simone	BONGIOVANNI	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE



Dr.	Enrico	PEANO	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica – A.O.S.CROCE e CARLE	- COMPONENTE
-----	--------	-------	--	--------------

Dott.ssa	Monica	FICETTI	Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE
----------	--------	---------	---	-------------------------------